

Färbelösung, ethidiumbromid-frei

Staining solution, ethidium bromide-free

AVV 070104*

UN 1992

Gefahrzettel 3, 6.1

Andere organische Lösemittel, organische Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

(alle Arten von Färbelösungen, außer Färbelösungen mit Ethidiumbromid)

Other organic solvents, organic washing liquids and mother liquors

(all kind of staining solutions, except ethidium bromide staining solution)

Sammelbehälter: Kanister à 2,5 l, 5 l, 10 l, 20 l



2,5 l

5 l

10 l

Bitte sicherstellen, dass die Kanister für den Transport im IBC / ASP Container gelagert werden (es müssen am Container die entsprechenden Gefahrzettel angebracht werden). Andernfalls ist es erforderlich an jedem Kanister die Gefahrzettel (mit Kantenlänge 10x10cm) anzubringen. Siehe Foto der 10 l-Kanister.

Gefahrstoffverordnung, GHS



Gefahrguttransport



Kanister maximal 90% gefüllt, fest verschlossen und außen sauber.

Canister filled to a maximum of 90%, securely closed, and clean on the outside.

Folgende Stoffe dürfen NICHT zusammen mit der aktuellen Abfallart gesammelt werden:

- Färbelösungen mit Ethidiumbromid
- organische Halogenverbindungen
- Quecksilberhaltige Abfälle
- Auf organische Stoffe oxidierend wirkende Säuren (z.B. Salpetersäure, HNO₃)

The following substances must NOT be collected together with the current waste type:

- Staining solutions with ethidium bromide
- Organic halogen compounds
- Waste containing mercury
- Acids with an oxidising effect on organic substances (e. g. HNO₃)

In Kraft gesetzt durch Führungskraft